
### **STORCH**®

#### Entraînement complet






#### Entraînement complet

Pos.	Désignation	Pièce
1	Bague de protection	1
2		1
3		3
4	Bague de fixation I 10x1	1
5	Ailette de refroidissement	1
6	Vis à tête cylindrique M4x16	2
7	Rondelle crantée J4,3	2
8	Bague de tolérance BN12x12	1
9	Carter moteur avec stator P50 230/50	1
10	Vis à tête cylindrique M5x35	4
11	Rondelle de compensation	1
12	•	1
13	Contacteur à force centrifuge	1
	Rotor P50	1
15		1
16		i
	Condensateur de service 30 µF	1
	Condensateur de démarrage 120 µF	i
	Film isolant	i
	Boulons pour poignée de transport	2
21		2
22		1
23	•	2
24		2
25	•	1
26		i
27	Vis à tête cylindrique bombée M4x8	i
28		2
29	Barrette de serrage 4 pôles	1
30	Vis à tête cylindrique bombée CM5x10	2
31		
32	Rondelle A 4,3	4
33		4
34		i
35		i
36		i
37		i
	Coffret de commutation, partir inférieure, bleue	i
	Buse de tuyau	i
	Vis hexagonale M8x50	2
41	Ecrou Verbus M8 (similaire DIN 6923)	2
42	Boîtier de verrouillage E400, poli	1
43	Ecrou hexagonal M6 STOPP	4
44	Ecrou hexagonal M12x1	1
45	Bague de butée E400	1
46	Rondelle intermédiaire	1
47	Pièce de butée	
48	Boulon d'entraînement	3 3
50	Rondelle segmentée	1
51	Bague de centrage	1
52	Rondelle crantée J6,4	3
53	Vis à tête cylindrique M6x20	3
54	Bouchon	1



### Barre de guidage complète





### Barre de guidage complète

### Barre de guidage complète

Pos.	Désignation P	ièce	Pos.	Désignation	Pièce
1	Coquille d'interrupteur,		105	Ecrou hexagonal M5	1
	partie inférieure, bleue	1	106	Pièce de calage	1
2	Coquille d'interrupteur,		107	Ressort de pression	1
	partie supérieure, bleue	1	108	Rondelle 15x25x1	1
3	Goupille cylindrique 6M6x36	3	109	Douille de serrage 4x20	1
4	Rondelle A 6,4	2	111	Câble d'alimentation 3x1x1,25m	1
	Levier de commutation	2		Creux de bride	1
6	Plaque de pression	1	113	Manchon de câble avec bride	1
	Bouton	1	114	Vis à tête cylindrique bombée M4x10	
	Ressort de pression	1		Etrier de serrage	1
	Support de commutateur	1		Sigle de mise à la terre	1
	Interrupteur d'appareil 20 A	1		Vis à tête cylindrique bombée M4x10	) 2
11	Capuchon en caoutchouc pour		118	Rondelle crantée J4,3	1
	bouton-poussoir	1	119		4
	Levier de réglage	1		Vis à tête cylindrique M5x45	4
	Levier d'eau	1		Ecrou carré M5	6
	Anneau de levage M4x15	1		Tuyau silicone 15 mm	1
	Ecrou hexagonal M4	1		Support	1
	Buse antipliures	1		Support de barre de guidage	1
	Câble d'alimentation avec fiche, 12 m	1		Roue dentée	1
18	Collier de décharge de traction,	_		Vis à tête cylindrique M6x30	1
	grand modèle	1	127	Vis à tête cylindrique bombée	_
19	Collier de décharge de traction,	_		EJOT M5x12	1
	petit modèle	1		Douille de serrage 6x36	3
	Vis autotaraudeuse Bz 4,2x16	4		Vis à tête cylindrique M8x55	1
	Obturateur	2		Ecrou Verbus M8	2
	Ecrou carré M5	2	_	Vis à tête fraisée M8x25	2
	Vis à tête fraisée M5x12	2		Vis à tête fraisée M8x25	2
	Vis à tête cylindrique M6x70	3		Boulon de galet libre	2
	Vis à tête cylindrique M6x55	3		Rondelle de calage 12x18x0,5	4
	Fusible Schnorr : 8 A	6		Galet libre D125	2
	Ecrou hexagonal M6	6		Bague de fixation 12x1	2 2
	Plaque en tôle, bleue	1		Vis à tête cylindrique M8x25	2
	Plaque en tôle, partir supérieure, bleue		137	Rondelle crantée J8,4	2
	Commutateur à clé	1	Causa		
	Vis KB 30x6	2 1	50US-	ensembles complets	
	Tube de guidage, bleu Bague de fixation A26x1,2	1	Л	Tubo do guidago complet	1
	Barre de traction	1		Tube de guidage complet Châssis complet	1
	Ecrou hexagonal M5	1		Boîtier de commande complet	1
104	reion lievakoliar M.	'	· ·	Boilier de commande complet	'